
AC HOT
AC NEUTRAL
CN5
CN11
LEFT OUTPUT XF
CN12 3,4
CN12 1,2
AC CN6
L.TB
POWER TRANS-FORMER
CN22
CN23
CN14
R.TB
50µF 370 VAC
CN4-2
BIG CHOKE 26Ω
CN4-1,2
RIGHT OUTPUT XF
CN2
G-1 SCREW
GND
C52
C33
C32
C35
C36
8.7V
R55
D9
D10
1.6K
R56
-60V C-Bias
Fuse
C Hot
D4
D2
D3
D1
C15
C16
C17
R19
R18
R17
R57
R58
C49
C41,C39
C42
C1
C2
R23
R47
R24
B+ 500V
CN4
CN2
CN11
Sp+
Sp-
GND
In+ L.
CN10
R2 155V
In+ GND R.
Sp+
Sp-
CN3
GND
C11
FB10
FB4
V7
V6
V3
V4
500V B+
C30
C-Bias strip
-60V
C53
VR8
R44
11Ω
R45
common LOW
R43
VR7
VR6
CN19
CN23 Heater
C47
R30
68K
155V
V1
C8
R6
C45
C25
R34
C24
C9
C22
C23
C44
4700µF 16V
VR5
Low Common
R26
11Ω
R25
VR4
VR3
R27
CN22 Heater
CN18
C10
C3
C51
IN5372
R62
10K
33K
R35
R11
33K
C19
C20
C13
C14
B+ 500V
R36
3.9K
465V
R12
3.9K
500V B+
265V
R10
51K
465V
VR7
C27
C26
R29
51K
265V
V2
C6
C7
C5
C4
C46
GND
VR8
C28
C29
C48
33µF, 250V
GND
increase
reduce current
VR6
PWR LED
R60, 620Ω
VR5
increase
reduce current
VR4
VR3
V5
R59
10K
C-Bias
Drawn by
Lac V4, CuTi93
03/29/03
LEFT CH.
CN5-1,2 ← PWR SWITCH
FRONT
RIGHT CH.