

Error. xcepted Subject to changes
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
8 POL.: LF 412 ; LM 311N; LF 353 ; LF 411 OP 05 CP
14 POL.: 4001B ; 4011B ; 4012 BP ; 4066 B ; 4093 B
16 POL.: HI-201-5 RN 101, RN102, RN103
VON OBEN GESEHEN! TOP VIEW!
BC 182 B
BC 212 B
BSS 89
AUF DIE STIFTE GESEHEN PIN VIEW
+15V : C203 ; C304 ; C306 ; C402 ; C407 ; C401
+14V : C201 ; C202 ; C301 ; C303
-15V : C204 ; C305 ; C307 ; C401 ; C406 ; C508
BEI ERSATZTEILBESTELLUNG BITTE GERÄT-MR. U. POS.-ZAHLEN ANGEBEN!
FOR REPLACEMENT PLEASE ALWAYS GIVE SERIAL & PART NO.
Metal Lathe
H. Tommer
VORSCHUBMOTORANTRIEB VMA 82
PITCH MOTOR DRIVE VMA 82
2153293404 (8161300221)
GEORG NEUMANN GMBH
BERLIN